



NÁBYTKOVÝ VOSK 5910



Osmo Nábytkový vosk je bezfarebný finálny náter na interiérový drevený nábytok, bez zápachu pre profesionálnych používateľov. Vytvára matný alebo hodvábnne lesklý konečný povrch v závislosti od spôsobu aplikácie.

Osmo Nábytkový vosk určený špeciálne pre zásuvky vyhladzuje ošetrovaný povrch. V porovnaní s bežnými finálnymi nátermi vytvára rovnomernejšie zafarbenie a harmonický vzhľad. Jednoduchá aplikácia, bez potreby podkladového náteru – šetrí čas a peniaze.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný na detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálna ochrana dreveného nábytku v interiéri – je určený prevažne na zásuvky. Na silne namáhané plochy ako sú dosky stolov alebo kuchynské pracovné dosky odporúčame použiť Osmo Top Olej 3058 alebo Osmo Tvrdý voskový olej originál 3032/3062.

OBŠIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze modifikovaných polymérov, voskov, bezolovnatých sikať (sušidiel) a vodu odpudzujúcich aditív. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Na produkt sa nevzťahujú žiadne požiadavky na maximálne hodnoty podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. (Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší)

FAREBNÉ ODTIENE

5910 bezfarebný, hodvábnne lesklý

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť 1,00 – 1,05 g/cm³

Viskozita 50 – 70 s. (DIN EN ISO 2431/4)

Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

Bod vzplanutia 34 °C (DIN EN ISO 3679:2015-6, B)

Balenie 2,5 l, 10 l

Výdatnosť 1 l pri 1 nátere na cca 35 – 50 m², v závislosti od stavu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC EU limitná hodnota pre tento produkt: neuplatňuje sa.

Skladovanie 1 rok a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Ak vplyvom mrazu zhutne, je potrebné na znovunadobudnutie pôvodnej konzistencie ponechať ho pri izbovej teplote 24 – 36 hod.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Nábytkový vosk je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Drevený povrch dôkladne obrúste, najskôr hrubým brúsny papierom, na finálne obrúsenie, použite papier P180 – P240. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Výsledok je ovplyvnený viacerými faktormi, napr. stavom a textúrou dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Osmo Nábytkový vosk je určený špeciálne na zásuvky a môže byť nanášaný tkaninou, štetcom, valčekom alebo nástrekom. Naneste rovnomerne v smere vlákien dreva tkaninou, nepúšťajúcu vlákna alebo Osmo plochým štetcom alebo Osmo valčekom z mikrovlákná.

Aplikácia v jednej vrstve (doporučené na zvislé povrchy): aplikujte v tenkej vrstve štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou približne 20 g/m² a odstráňte všetok prebytočný materiál textíliou, nepúšťajúcou vlákna alebo bielym leštiacim kotúčom tak, aby bol dosiahnutý homogénny vzhľad povrchovej vrstvy.

Nechajte schnúť približne 16 hodín pri bežnej teplote alebo 2 hodiny pri teplote 50 °C, vždy zaistíte dobré odvetrávanie.

Aplikácia v dvoch vrstvách (doporučené na vodorovné povrchy):

Prvá vrstva: aplikujte striekacou pištoľou, RP technológiou alebo Airless/Airmix technológiou, približne 30 g/m². Nechajte schnúť a zaistíte dobré odvetrávanie. Ak je to potrebné pre dosiahnutie požadovanej hladkosti povrchu, vykonajte pred druhým náterom jemné prebrúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou P220.



Druhá vrstva: aplikujte striekacou pištoľou, RP technológiou alebo Airless/Airmix technológiou približne 30 g/m². Nechajte schnúť, zaistíte dobré odvetrávanie.

Prvý náter je tiež možné vykonať štetcom alebo valčekom s intenzitou 20 g/m². Pre dosiahnutie homogénneho vzhľadu, odstráňte ihneď prebytočný materiál pomocou tkaniny, ktorá neuvolňuje vlákna.

DOBA SCHNUTIA

Jednovrstvový náter (bežné klimatické podmienky: 23 °C/50 % relatívna vzdušná vlhkosť)

Protiprašný: 4 – 5 hodín alebo 2 hod. v sušiacej peci pri 50 °C.

Na manipuláciu: po cca 16 hodinách alebo po 6 – 8 hodinách v odvetrávanej sušiacej peci pri 50 °C.

Nižšia teplota alebo vyššia vzdušná vlhkosť spôsobujú predĺženie doby schnutia.

Dvojvrstvový náter (bežné klimatické podmienky: 23 °C/50 % relatívna vzdušná vlhkosť)

Protiprašný: 4 – 5 hodín alebo po 2 hod. v odvetrávanej sušiacej peci pri 50 °C.

Možno obrúsiť po 8 – 10 hod. alebo po 4 – 5 hod. v odvetrávanej sušiacej peci pri 50 °C.

Na manipuláciu: po cca 16 hod. alebo po 6 – 8 hod. v odvetrávanej sušiacej peci pri 50 °C.

Nižšia teplota alebo vyššia vzdušná vlhkosť spôsobujú predĺženie doby schnutia.

Prosím, uistite sa pred zabalením výrobku do fólie alebo papiera, ako ochranou pred poškodením počas skladovania a prepravy, že natretý povrch je úplne vytvrdený. Odporúčame otestovanie vo výrobe.

Čistenie pracovného náradia Pracovné náradie vyčistite pomocou Osmo Priemyselného čističa 8014.

UPOZORNENIE

Osmo Nábytkový vosk, zosilňuje prirodzený farebný odtieň dreva (trvalo mokry efekt). Nanesenie veľmi silnej vrstvy a zlé vetranie predlžuje dobu schnutia. Je odporúčané vykonať skúšobný náter. Nie je odporúčaný na namáhané povrchy z hľadiska oteru, ako sú stolové dosky, kuchynské pracovné dosky alebo podlahy. Drevený povrch, ošetrovaný Osmo nábytkovým voskom je ľahko udržiavateľný – hrubé nečistoty možno zamiesť metličkou.

Na čistenie použite Osmo Čistič sprej interiéru 8026 – striekajte priamo na ošetrovaný povrch a potom zotrite bavlnenou utierkou, nepúšťajúcou vlákna. Na osvieženie po-

vrchu použite Osmo Voskovú údržbu 3029, ktorú aplikujte v tenkej vrstve podľa návodu na plechovke. Akrylové tmely nevykazujú dobrú príľnavosť k zoschnutým povrchom, ošetrovaným Osmo Nábytkovým voskom. Vyššiu príľnavosť vykazujú Silikónové tmely, avšak vo všetkých prípadoch sa odporúča vykonať testy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA VAROVANIE



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. V prípade požiaru: Na hasenie použite CO₂, hasiaci prášok lebo vodný hasiaci prístroj. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.